

**Ernst Sadounig jun.**  
**Allgem.beeid.u.**  
**ger.zertifizierter SV**  
**Kreuzberglweg 4**  
**9141 Eberndorf**

am, 30.04.2025

**An das Landesgericht - Klgt.**

**GZ.: 40 S 14/25 m**

**Betreff:**

KONKURS  
OBELIX GmbH p.A. Dejan Peric  
Kärntner Straße 48  
9586 Fürnitz

**Schätzgutachten**  
**KFZ**

**Auftraggeber:**

RA.Mag. Christian Köchl  
Masseverwalter  
Hans-Gasser-Platz 6b/2.Stock  
9500 Villach

**Besichtigungsort:**

Kärntner Straße 48 - 9586 Fürnitz

**In Gegenwart von:**

Herrn Dejan Peric

**1., Zweck des Gutachtens:**

Der Zweck des Gutachtens ist die Inventarisierung und Schätzung der beweglichen Fahrnisse. Die Gültigkeit des Gutachtens beträgt einen Monat.

**2., Bewertungsstichtag:**

Der Bewertungsstichtag ist der Tag der Ausstellung des Gutachtens.

**3., Befundaufnahme:**

Die Befundaufnahme wurde am 10.04.2025 durch den Sachverständigen, an den vorher angeführten Standorten durchgeführt. Ebenso anwesende Personen werden am Gutachtensdeckblatt angeführt.

Es wurden von allen vorhandenen Fahrnissen Beweisfotos angefertigt. Informationen über Zustand, Verwendung, Vollständigkeit, Funktion fließen nach Besten Wissen und Gewissen in das Gutachten ein.

**4., Anmerkung:**

Der unterfertigte Sachverständige gibt an, zu keiner der beteiligten Personen oder dem Auftraggeber in einem Naheverhältnis zu stehen und das Gutachten nach den Standesregeln der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs auszuführen.

**5., Haftung des Sachverständigen:**

Das Gutachten basiert auf Grundlage des dem Sachverständigen zum Zeitpunkt der Befundaufnahme vorgelegten Unterlagen und dabei getätigten Angaben. Für etwaige versteckte Mängel oder unrichtige Angaben wird keine Haftung übernommen.

Es wurde keine Funktionsprüfung der Fahrnisse durchgeführt, deshalb kann keine Gewähr auf den Technischen Zustand gegeben werden.

Sollte sich herausstellen, dass versteckte Mängel vorliegen muss dafür eine Nachtragschätzung durchgeführt werden, allenfalls durch einen für diesen speziellen Sachbereich zuständigen Sachverständigen.

Ausdrücklich klargestellt wird, dass rechtliche Prüfungen oder Bewertungen (zB von Eigentumsrechten) nicht vorgenommen werden - die Aufnahme von Fahrnissen in das Gutachten lässt Ansprüche Dritter unberührt.

Jewede Haftung des Sachverständigen ist jedenfalls auf die für den konkreten Schadensfall zur Verfügung stehende Versicherungssumme beschränkt.

Schadenersatzansprüche in Fällen leichter Fahrlässigkeit, sowie für Fälle schlichter grober Fahrlässigkeit sind ausgeschlossen.

Ersatzansprüche verjähren in 6 Monaten ab Kenntnis von Schaden und Schädiger.

**6., Gebrauch des Gutachtens:**

Das Gutachten ist nur für den Gebrauch des Auftraggebers bestimmt. Diese oder Teile davon dürfen ohne Einwilligung des Sachverständigen in keinsten Weise weitergeleitet werden.

**7., Definition Verkehrs- und Liquidationswert:**

Der Verkehrswert ist jener Wert, der bei einer Veräußerung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr erzielt werden kann und ist dem ordentlichen und gemeinen Wert gleichzustellen. Es werden alle Umstände die den Preis beeinflussen berücksichtigt, persönliche oder ungewöhnliche Umstände fließen nicht ein.

Aufgrund starker oder geringer Nachfrage, kann es zu entsprechenden Preiskorrekturen kommen.

Unter dem Liquidationswert ist jener Wert zu verstehen, der bei der Zerschlagung eines Unternehmens erzielt werden kann.

Es ist festzuhalten das unter Druck verkauft wird und die dabei erzielende Erlöse einen deutlichen Wertverlust gegenüber den Verkehrswerten darstellen. Wertsteigernde Faktoren werden nicht berücksichtigt.

## Inventur und Schätzung

PZ	Stück	Gegenstand	Schätzwert
----	-------	------------	------------

### LKW - SCHÄTZUNG

L1	1	LKW - IVECO 360 E5 Stralis / 2 Achser / Pritsche m. Planenverdeck 7790 cm <sup>3</sup> - 235 Kw inkl. Ladebordwand "Dholandia DHL50" (max. 2000 kg)	
----	---	---	--

Kennzeichen:	OHNE
Fahrgestell-Nr.:	WJMA1VPH404346688
Baujahr:	27.03.2008 ( §57a -3/25 )
Tachostand:	Km 372.864 (abgelesen)
Reifenzustand:	ca. 30 - 60%
Allgemeinzustand:	3
Farbe:	weiß
Unreparierte Schäden:	rundum beschädigt rundum Lackschäden - Rost

*Sonstiges:* 4.800,00 €




---

Übertrag: 4.800,00 €

Übertrag: 4.800,00 €

PZ Stück Gegenstand Schätzwert

### LKW - SCHÄTZUNG

L2 1 LKW - IVECO 140 E22 EEV Euro5 / 2 Achser / Pritsche m. Planenver.  
5880 cm<sup>3</sup> - Kw  
inkl. Ladebordwand "Palfinger MBB" (max. 2000 kg)

Kennzeichen: OHNE  
 Fahrgestell-Nr.: ZCFA1JG0402591430  
 Baujahr: 29.02.2012 ( §57a -2/25 )  
 Tachostand: Km 694.217 (abgelesen)  
 Reifenzustand: ca. 40 - 70%  
 Allgemeinzustand: 3 - 4  
 Farbe: weiß  
 Unreparierte Schäden: rundum beschädigt  
 rundum Lackschäden - Rost

Sonstiges: 3.000,00 €



Übertrag: 7.800,00 €

Übertrag: 7.800,00 €

PZ Stück Gegenstand Schätzwert

**LKW - SCHÄTZUNG**

L3 1 LKW - Renault Midlum 70 Dxi Euro5 / 2 Achser / Pritsche m. Planenver.  
7200 cm<sup>3</sup> - 195 Kw  
inkl. Ladebordwand "Zepro" (max. 1500 kg)

Kennzeichen: OHNE  
Fahrgestell-Nr.: VF644AHL000005665  
Baujahr: 14.07.2011 ( §57a -7/24 )  
Tachostand: Km 522.919 (abgelesen)  
Reifenzustand: ca. 30 - 60%  
Allgemeinzustand: 3 - 4  
Farbe: blau  
Unreparierte Schäden: rundum beschädigt  
rundum Lackschäden - Rost

Sonstiges: 3.600,00 €



---

**Gesamtsumme inkl. MwSt**

**11.400,00 €**

---

**Bemerkung:**            **Beim Kauf von Kfz aus der Konkursmasse  
gibt es keine Garantie bzw. Gewährleistung.  
Ein Verkauf der Gegenstände im einzelnen wäre  
unwirtschaftlich, ich würde vorschlagen sämtliche  
Gegenstände an Ort und Stelle in Bausch und  
Bogen zu veräußern.**

Eberndorf, am 30.04.2025

