

**Ernst Sadounig jun.**  
**Allgem.beeid.u.**  
**ger.zertifizierter SV**  
**Kreuzberglweg 4**  
**9141 Eberndorf**

am, 10.06.2025

**An das Landesgericht - Klgt.**

**GZ.: 41 S 41/25 i**

**Betreff:**

KONKURS  
A.Zoppoth Haustechnik GmbH  
Gundersheim 35  
9634 Gundersheim

**Schätzgutachten**  
**KFZ - LEASING**

**Auftraggeber:**

RA.Univ.Prof.Dr.Gernot Murko  
Masseverwalter  
Herrengasse 6  
9020 Klagenfurt

**Besichtigungsort:**

Gundersheim 35 - 9634 Gundersheim

**In Gegenwart von:**

RA.Univ.Prof.Dr.Gernot Murko

**1., Zweck des Gutachtens:**

Der Zweck des Gutachtens ist die Inventarisierung und Schätzung der beweglichen Fahrnisse. Die Gültigkeit des Gutachtens beträgt einen Monat.

**2., Bewertungsstichtag:**

Der Bewertungsstichtag ist der Tag der Ausstellung des Gutachtens.

**3., Befundaufnahme:**

Die Befundaufnahme wurde am 03.06.2025 durch den Sachverständigen, an den vorher angeführten Standorten durchgeführt. Ebenso anwesende Personen werden am Gutachtensdeckblatt angeführt.

Es wurden von allen vorhandenen Fahrnissen Beweisfotos angefertigt. Informationen über Zustand, Verwendung, Vollständigkeit, Funktion fließen nach Besten Wissen und Gewissen in das Gutachten ein.

**4., Anmerkung:**

Der unterfertigte Sachverständige gibt an, zu keiner der beteiligten Personen oder dem Auftraggeber in einem Naheverhältnis zu stehen und das Gutachten nach den Standesregeln der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs auszuführen.

**5., Haftung des Sachverständigen:**

Das Gutachten basiert auf Grundlage des dem Sachverständigen zum Zeitpunkt der Befundaufnahme vorgelegten Unterlagen und dabei getätigten Angaben. Für etwaige versteckte Mängel oder unrichtige Angaben wird keine Haftung übernommen.

Es wurde keine Funktionsprüfung der Fahrnisse durchgeführt, deshalb kann keine Gewähr auf den Technischen Zustand gegeben werden.

Sollte sich herausstellen, dass versteckte Mängel vorliegen muss dafür eine Nachtragschätzung durchgeführt werden, allenfalls durch einen für diesen speziellen Sachbereich zuständigen Sachverständigen.

Ausdrücklich klargestellt wird, dass rechtliche Prüfungen oder Bewertungen (zB von Eigentumsrechten) nicht vorgenommen werden - die Aufnahme von Fahrnissen in das Gutachten lässt Ansprüche Dritter unberührt.

Jewede Haftung des Sachverständigen ist jedenfalls auf die für den konkreten Schadensfall zur Verfügung stehende Versicherungssumme beschränkt.

Schadenersatzansprüche in Fällen leichter Fahrlässigkeit, sowie für Fälle schlichter grober Fahrlässigkeit sind ausgeschlossen.

Ersatzansprüche verjähren in 6 Monaten ab Kenntnis von Schaden und Schädiger.

**6., Gebrauch des Gutachtens:**

Das Gutachten ist nur für den Gebrauch des Auftraggebers bestimmt. Diese oder Teile davon dürfen ohne Einwilligung des Sachverständigen in keinsten Weise weitergeleitet werden.

**7., Definition Verkehrs- und Liquidationswert:**

Der Verkehrswert ist jener Wert, der bei einer Veräußerung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr erzielt werden kann und ist dem ordentlichen und gemeinen Wert gleichzustellen. Es werden alle Umstände die den Preis beeinflussen berücksichtigt, persönliche oder ungewöhnliche Umstände fließen nicht ein.

Aufgrund starker oder geringer Nachfrage, kann es zu entsprechenden Preiskorrekturen kommen.

Unter dem Liquidationswert ist jener Wert zu verstehen, der bei der Zerschlagung eines Unternehmens erzielt werden kann.

Es ist festzuhalten das unter Druck verkauft wird und die dabei erzielende Erlöse einen deutlichen Wertverlust gegenüber den Verkehrswerten darstellen. Wertsteigernde Faktoren werden nicht berücksichtigt.



Übertrag: 18.900,00 €

PZ Stück Gegenstand Schätzwert

**FUHRPARK - SCHÄTZUNG**

L2 1 LKW - Renault Master Pritsche DK L3 3,5t dci 135 - 4 tg.  
2298 cm<sup>3</sup> - 99 Kw

Kennzeichen: HE-877 AV  
Fahrgestell-Nr.: VF1MB000467287885  
Baujahr: 15.06.2021 ( §57a -6/25 )  
Tachostand: Km 105.949 (abgelesen)  
Reifenzustand: Winter 225/65 R16 ca. 3-4mm  
Allgemeinzustand: 3  
Farbe: weiß  
Unreparierte Schäden: rundum beschädigt  
rundum Lackschäden - Rost

Sonstiges: 14.400,00 €



---

Übertrag: 33.300,00 €

Übertrag: 33.300,00 €

PZ Stück Gegenstand Schätzwert

**FUHRPARK - SCHÄTZUNG**

L3 1 LKW - Renault Master Pritsche DK L3 3,5t dci 135 - 4 tg.  
2298 cm<sup>3</sup> - 99 Kw

Kennzeichen: HE-230 AV (z.Zpkt.d.Bes.ohne)  
Fahrgestell-Nr.: VF1MB000268229428  
Baujahr: 23.09.2021 ( §57a -9/25 )  
Tachostand: Km 82.067 (abgelesen)  
Reifenzustand: Sommer 225/65 R16 ca. 3-4mm  
Allgemeinzustand: 3  
Farbe: weiß  
Unreparierte Schäden: rundum beschädigt  
rundum Lackschäden - Rost

Sonstiges: 15.600,00 €



---

Übertrag: 48.900,00 €

Übertrag: 48.900,00 €

PZ Stück Gegenstand Schätzwert

**FUHRPARK - SCHÄTZUNG**

L4 1 LKW - Renault Master Pritsche DK L3 3,5t dci 135 - 4 tg.  
2298 cm<sup>3</sup> - 99 Kw

Kennzeichen: HE-761 BG  
Fahrgestell-Nr.: VF1MB000468229429  
Baujahr: 29.10.2021 ( §57a 10/25 )  
Tachostand: Km 76.696 (abgelesen)  
Reifenzustand: Winter 225/65 R16 ca. 2-3mm  
Allgemeinzustand: 3  
Farbe: weiß  
Unreparierte Schäden: rundum beschädigt  
rundum Lackschäden - Rost  
Stoßstange hi.

Sonstiges: 15.600,00 €



---

Übertrag: 64.500,00 €

Übertrag: 64.500,00 €

PZ Stück Gegenstand Schätzwert

**FUHRPARK - SCHÄTZUNG**

L5 1 LKW - Renault Master Pritsche DK L3 3,5t dci 135 - 4 tg.  
2298 cm<sup>3</sup> - 99 Kw

Kennzeichen: HE-762 BG  
Fahrgestell-Nr.: VF1MB000068229430  
Baujahr: 29.10.2021 ( §57a 10/25 )  
Tachostand: Km 80.877 (abgelesen)  
Reifenzustand: Winter 225/65 R16 ca. 2-3mm  
Allgemeinzustand: 3  
Farbe: weiß  
Unreparierte Schäden: rundum beschädigt  
rundum Lackschäden - Rost

Sonstiges: 15.600,00 €



---

Übertrag: 80.100,00 €

Übertrag: 80.100,00 €

PZ Stück Gegenstand Schätzwert

**FUHRPARK - SCHÄTZUNG**

L6 1 LKW - Renault Master Pritsche DK L3 3,5t dci 135 - 4 tg.  
2298 cm<sup>3</sup> - 99 Kw

Kennzeichen: HE-763 BG  
Fahrgestell-Nr.: VF1MB000068229427  
Baujahr: 29.10.2021 ( §57a 10/25 )  
Tachostand: Km 75.208 (abgelesen)  
Reifenzustand: Winter 225/65 R16 ca. 3-4mm  
Allgemeinzustand: 3  
Farbe: weiß  
Unreparierte Schäden: rundum beschädigt  
rundum Lackschäden - Rost

Sonstiges: 16.200,00 €



---

Übertrag: 96.300,00 €

Übertrag: 96.300,00 €

PZ Stück Gegenstand Schätzwert

**FUHRPARK - SCHÄTZUNG**

L7 1 LKW - Renault Trafic Kasten L2H1 3,0t dci 120 - 5 tg.  
1997 cm<sup>3</sup> - 88 Kw

Kennzeichen: HE-589 AX (z.Zpkt.d.Bes.ohne)  
 Fahrgestell-Nr.: VF1FL000167990415  
 Baujahr: 13.08.2021 (§57a -8/25 )  
 Tachostand: Km 61.913 (abgelesen)  
 Reifenzustand: Winter 205/65 R16 ca. 6mm  
 Allgemeinzustand: 3  
 Farbe: weiß  
 Unreparierte Schäden: rundum beschädigt  
 rundum Lackschäden - Rost

Sonstiges: Inkl. Werkzeugkasten (eingebaut) 13.800,00 €



Übertrag: 110.100,00 €

Übertrag: 110.100,00 €

PZ Stück Gegenstand Schätzwert

**FUHRPARK - SCHÄTZUNG**

L8 1 LKW - Renault Trafic Kasten L2H1 3,0t dci 110 - 4 tg.  
1997 cm<sup>3</sup> - 81 Kw

Kennzeichen: HE-651 BF (z.Zpkt.d.Bes.ohne)  
Fahrgestell-Nr.: VF1FL000X68606464  
Baujahr: 31.03.2022 (§57a -3/26 )  
Tachostand: Km 87.517 (abgelesen)  
Reifenzustand: Winter 205/65 R16 ca. 6mm  
Allgemeinzustand: 3  
Farbe: weiß  
Unreparierte Schäden: rundum beschädigt  
rundum Lackschäden - Rost

Sonstiges: 12.900,00 €



---

Übertrag: 123.000,00 €

Übertrag: 123.000,00 €

PZ Stück Gegenstand Schätzwert

**FUHRPARK - SCHÄTZUNG**

L9 1 LKW - Renault Trafic Kasten L2H1 3,0t dci 120 - 5 tg.  
1997 cm<sup>3</sup> - 88 Kw

Kennzeichen: HE-758 BG (z.Zpkt.d.Bes.ohne)  
Fahrgestell-Nr.: VF1FL000967990243  
Baujahr: 23.09.2021 ( §57a -9/25 )  
Tachostand: Km 114.334 (abgelesen)  
Reifenzustand: Winter 205/65 R16 ca. 3-4mm  
Allgemeinzustand: 3  
Farbe: weiß  
Unreparierte Schäden: rundum beschädigt  
rundum Lackschäden - Rost

Sonstiges: Inkl. Werkzeugkasten (eingebaut) 12.000,00 €



---

Übertrag: 135.000,00 €

Übertrag: 135.000,00 €

PZ Stück Gegenstand Schätzwert

**FUHRPARK - SCHÄTZUNG**

L10 1 LKW - Renault Trafic Kasten L2H1 3,0t dci 120 - 5 tg.  
1997 cm<sup>3</sup> - 88 Kw

Kennzeichen: HE-760 BG (z.Zpkt.d.Bes.ohne)  
Fahrgestell-Nr.: VF1FL000967990176  
Baujahr: 29.10.2021 (§57a 10/25)  
Tachostand: Km 44.662 (abgelesen)  
Reifenzustand: Winter 205/65 R16 ca. 4-5mm  
Allgemeinzustand: 3  
Farbe: weiß  
Unreparierte Schäden: rundum leicht beschädigt  
rundum Lackschäden - Rost

Sonstiges: 13.200,00 €



---

Übertrag: 148.200,00 €

Übertrag: 148.200,00 €

PZ Stück Gegenstand Schätzwert

**FUHRPARK - SCHÄTZUNG**

L11 1 LKW - Renault Express Van 1,5dci 75 - 4 tg.  
1461 cm<sup>3</sup> - 55 Kw

Kennzeichen: HE-321 AY (z.Zpkt.d.Bes.ohne)  
 Fahrgestell-Nr.: VF1RJK00867516931  
 Baujahr: 15.06.2021 ( §57a -6/25 )  
 Tachostand: Km 114.434 (abgelesen)  
 Reifenzustand: Winter 185/65 R15 ca. 2-3mm  
 Allgemeinzustand: 3  
 Farbe: weiß  
 Unreparierte Schäden: rundum beschädigt  
 rundum Lackschäden - Rost

Sonstiges: 7.200,00 €




---

Übertrag: 155.400,00 €

Übertrag: 155.400,00 €

PZ Stück Gegenstand Schätzwert

**FUHRPARK - SCHÄTZUNG**

L12 1 LKW - Renault Express Van 1,5dci 75 - 4 tg.  
1461 cm<sup>3</sup> - 55 Kw

Kennzeichen: HE-839 AW (z.Zpkt.d.Bes.ohne)  
Fahrgestell-Nr.: VF1RJK00X67516929  
Baujahr: 15.06.2021 ( §57a -6/25 )  
Tachostand: Km 53.912 (abgelesen)  
Reifenzustand: Winter 205/65 R16 ca. 6mm  
Allgemeinzustand: 3  
Farbe: weiß  
Unreparierte Schäden: rundum beschädigt  
rundum Lackschäden - Rost

Sonstiges: 8.100,00 €



---

**Gesamtsumme inkl. Mwst**

**163.500,00 €**

---

**Bemerkung:**            **Beim Kauf von Kfz aus der Konkursmasse  
gibt es keine Garantie bzw. Gewährleistung.  
Ein Verkauf der Gegenstände im einzelnen wäre  
unwirtschaftlich, ich würde vorschlagen sämtliche  
Gegenstände an Ort und Stelle in Bausch und  
Bogen zu veräußern.**

Eberndorf, am 10.06.2025

