

**Ernst Sadounig jun.**  
**Allgem.beeid.u.**  
**ger.zertifizierter SV**  
**Kreuzbergweg 4**  
**9141 Eberndorf**

am, 12.06.2025

**An das Landesgericht - Klgt.**

**GZ.: 41 S 41/25 i**

**Betreff:**

KONKURS  
A.Zoppoth Haustechnik Gmbh  
Gundersheim 35  
9634 Gundersheim

**Schätzunggutachten**  
**KFZ**

**Auftraggeber:**

RA.Univ.Prof.Dr.Gernot Murko  
Masseverwalter  
Herrengasse 6  
9020 Klagenfurt

**Besichtigungsort:**

Gundersheim 35 - 9634 Gundersheim

**In Gegenwart von:**

RA.Univ.Prof.Dr.Gernot Murko

**1., Zweck des Gutachtens:**

Der Zweck des Gutachtens ist die Inventarisierung und Schätzung der beweglichen Fahrnisse. Die Gültigkeit des Gutachtens beträgt einen Monat.

**2., Bewertungsstichtag:**

Der Bewertungsstichtag ist der Tag der Ausstellung des Gutachtens.

**3., Befundaufnahme:**

Die Befundaufnahme wurde am 03.06.2025 durch den Sachverständigen, an den vorher angeführten Standorten durchgeführt. Ebenso anwesende Personen werden am Gutachtensdeckblatt angeführt.

Es wurden von allen vorhandenen Fahrnissen Beweisfotos angefertigt. Informationen über Zustand, Verwendung, Vollständigkeit, Funktion fließen nach Besten Wissen und Gewissen in das Gutachten ein.

**4., Anmerkung:**

Der unterfertigte Sachverständige gibt an, zu keiner der beteiligten Personen oder dem Auftraggeber in einem Naheverhältnis zu stehen und das Gutachten nach den Standesregeln der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs auszuführen.

**5., Haftung des Sachverständigen:**

Das Gutachten basiert auf Grundlage des dem Sachverständigen zum Zeitpunkt der Befundaufnahme vorgelegten Unterlagen und dabei getätigten Angaben. Für etwaige versteckte Mängel oder unrichtige Angaben wird keine Haftung übernommen.

Es wurde keine Funktionsprüfung der Fahrnisse durchgeführt, deshalb kann keine Gewähr auf den Technischen Zustand gegeben werden.

Sollte sich herausstellen, dass versteckte Mängel vorliegen muss dafür eine Nachtragschätzung durchgeführt werden, allenfalls durch einen für diesen speziellen Sachbereich zuständigen Sachverständigen.

Ausdrücklich klargestellt wird, dass rechtliche Prüfungen oder Bewertungen (zB von Eigentumsrechten) nicht vorgenommen werden - die Aufnahme von Fahrnissen in das Gutachten lässt Ansprüche Dritter unberührt.

Jewede Haftung des Sachverständigen ist jedenfalls auf die für den konkreten Schadensfall zur Verfügung stehende Versicherungssumme beschränkt.

Schadenersatzansprüche in Fällen leichter Fahrlässigkeit, sowie für Fälle schlichter grober Fahrlässigkeit sind ausgeschlossen.

Ersatzansprüche verjähren in 6 Monaten ab Kenntnis von Schaden und Schädiger.

**6., Gebrauch des Gutachtens:**

Das Gutachten ist nur für den Gebrauch des Auftraggebers bestimmt. Diese oder Teile davon dürfen ohne Einwilligung des Sachverständigen in keinsten Weise weitergeleitet werden.

**7., Definition Verkehrs- und Liquidationswert:**

Der Verkehrswert ist jener Wert, der bei einer Veräußerung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr erzielt werden kann und ist dem ordentlichen und gemeinen Wert gleichzustellen. Es werden alle Umstände die den Preis beeinflussen berücksichtigt, persönliche oder ungewöhnliche Umstände fließen nicht ein.

Aufgrund starker oder geringer Nachfrage, kann es zu entsprechenden Preiskorrekturen kommen.

Unter dem Liquidationswert ist jener Wert zu verstehen, der bei der Zerschlagung eines Unternehmens erzielt werden kann.

Es ist festzuhalten das unter Druck verkauft wird und die dabei erzielende Erlöse einen deutlichen Wertverlust gegenüber den Verkehrswerten darstellen. Wertsteigernde Faktoren werden nicht berücksichtigt.

## Inventur und Schätzung

PZ	Stück	Gegenstand	Schätzwert
----	-------	------------	------------

### FUHRPARK - SCHÄTZUNG

1	1	LKW - Ford Transit Connect L1 200 1,6 TDCi Ambiente - 4 tg. 1560 cm <sup>3</sup> - 55 Kw	
---	---	---	--

Kennzeichen:	HE747 AY (z.Zpkt.d.Bes.ohne)
Fahrgestell-Nr.:	WFORXXWPGRES71999
Baujahr:	04.05.2015 ( §57a -5/25 )
Tachostand:	Km 243.346 (abgelesen)
Reifenzustand:	Sommer 205/60 R16 ca. 2-3mm
Allgemeinzustand:	3
Farbe:	weiß
Unreparierte Schäden:	rundum beschädigt rundum Lackschäden - Rost

Sonstiges:	1.500,00 €
------------	------------




---

Übertrag:	1.500,00 €
-----------	------------

Übertrag: 1.500,00 €

PZ Stück Gegenstand Schätzwert

**FUHRPARK - SCHÄTZUNG**

2 1 LKW - Ford Transit Connect L1 200 1,6 TDCi Ambiente - 4 tg.  
1560 cm<sup>3</sup> - 55 Kw

Kennzeichen: HE-677 AZ (z.Zpkt.d.Bes.ohne)  
 Fahrgestell-Nr.: WFORXXWPGRFJ81684  
 Baujahr: 23.11.2015 ( §57a 11/25 )  
 Tachostand: Km 251.019 (abgelesen)  
 Reifenzustand: Winter 205/60 R16 ca. 3-4mm  
 Allgemeinzustand: 3 - 4  
 Farbe: weiß  
 Unreparierte Schäden: rundum beschädigt  
 rundum Lackschäden - Rost

Sonstiges: 1.980,00 €



Übertrag: 3.480,00 €

Übertrag: 3.480,00 €

PZ Stück Gegenstand Schätzwert

**FUHRPARK - SCHÄTZUNG**

3 1 LKW - Ford Transit Connect L1 200 1,6 TDCi Ambiente - 4 tg.  
1560 cm<sup>3</sup> - 55 Kw

Kennzeichen: HE-805 AZ (z.Zpkt.d.Bes.ohne)  
Fahrgestell-Nr.: WFORXXWPGRFJ81679  
Baujahr: 19.01.2016 (§57a -1/26 )  
Tachostand: Km 209.787 (abgelesen)  
Reifenzustand: Winter 205/60 R16 ca. 2-3mm  
Allgemeinzustand: 3 - 4  
Farbe: weiß  
Unreparierte Schäden: rundum beschädigt  
rundum Lackschäden - Rost

Sonstiges: 2.400,00 €



---

Übertrag: 5.880,00 €

Übertrag: 5.880,00 €

PZ Stück Gegenstand Schätzwert

**FUHRPARK - SCHÄTZUNG**

4 1 LKW - Ford Transit Connect L1 200 1,6 TDCi Trend - 4 tg.  
1560 cm<sup>3</sup> - 70 Kw

Kennzeichen: HE-960 AZ (z.Zpkt.d.Bes.ohne)  
 Fahrgestell-Nr.: WFORXXWPGRFP82069  
 Baujahr: 29.03.2016 (§57a -3/26 )  
 Tachostand: Km 282..019 (abgelesen)  
 Reifenzustand: Sommer 205/60 R16 ca. 2mm  
 Allgemeinzustand: 3  
 Farbe: weiß  
 Unreparierte Schäden: rundum beschädigt  
 rundum Lackschäden - Rost

Sonstiges: 1.980,00 €



Übertrag: 7.860,00 €

Übertrag: 7.860,00 €

PZ Stück Gegenstand Schätzwert

**FUHRPARK - SCHÄTZUNG**

5 1 LKW - Ford Transit Connect L1 200 1,6 TDCi Ambiente - 4 tg.  
1560 cm<sup>3</sup> - 55 Kw

Kennzeichen: HE-429 BA (z.Zpkt.d.Bes.ohne)  
 Fahrgestell-Nr.: WFORXXWPGRFJ63440  
 Baujahr: 09.06.2016 ( §57a -6/25 )  
 Tachostand: Km 176.374 (abgelesen)  
 Reifenzustand: Winter 205/60 R16 ca. 3-4mm  
 Allgemeinzustand: 3  
 Farbe: weiß  
 Unreparierte Schäden: rundum beschädigt  
 rundum Lackschäden - Rost

Sonstiges: 3.000,00 €



Übertrag: 10.860,00 €

Übertrag: 10.860,00 €

PZ Stück Gegenstand Schätzwert

**FUHRPARK - SCHÄTZUNG**

6 1 LKW - Ford Transit Connect L2 230 1,6 TDCi Trend - 4 tg.  
1560 cm<sup>3</sup> - 70 Kw

Kennzeichen: HE-432 BA (z.Zpkt.d.Bes.ohne)  
 Fahrgestell-Nr.: WF0SXXWPGSFU15699  
 Baujahr: 13.06.2016 (§57a -6/25 )  
 Tachostand: Km 242.538 (abgelesen)  
 Reifenzustand: Winter 205/60 R16 ca. 2-3mm  
 Allgemeinzustand: 3  
 Farbe: weiß  
 Unreparierte Schäden: rundum beschädigt  
 rundum Lackschäden - Rost

Sonstiges: 2.760,00 €



Übertrag: 13.620,00 €

Übertrag: 13.620,00 €

PZ Stück Gegenstand Schätzwert

**FUHRPARK - SCHÄTZUNG**

7 1 LKW - Ford Transit Connect L1 1,5 TDCi Trend - 4 tg.  
1499 cm<sup>3</sup> - 56 Kw

Kennzeichen: HE-552 BD (z.Zpkt.d.Bes.ohne)  
 Fahrgestell-Nr.: WFORXXWPGRHM86315  
 Baujahr: 05.10.2018 (§57a 10/25)  
 Tachostand: Km 255.108 (abgelesen)  
 Reifenzustand: Winter 205/60 R16 ca. 6mm  
 Allgemeinzustand: 3  
 Farbe: weiß  
 Unreparierte Schäden: Seitenschaden re.hi.,  
 rundum beschädigt  
 rundum Lackschäden - Rost

Sonstiges: 2.400,00 €



Übertrag: 16.020,00 €

Übertrag: 16.020,00 €

PZ Stück Gegenstand Schätzwert

**FUHRPARK - SCHÄTZUNG**

8 1 LKW - Ford Fiesta Van 1,5 TDCi Basis - 3 tg.  
1499 cm<sup>3</sup> - 55 Kw

Kennzeichen: HE-759 AY (z.Zpkt.d.Bes.ohne)  
 Fahrgestell-Nr.: WFORXXGAKRFC10708  
 Baujahr: 21.05.2015 (§57a -5/25 )  
 Tachostand: Km 261.764 (abgelesen)  
 Reifenzustand: Winter 205/65 R16 ca. 6mm  
 Allgemeinzustand: 3  
 Farbe: weiß  
 Unreparierte Schäden: Stoßstange vo., Heckklappe,  
 rundum beschädigt  
 rundum Lackschäden - Rost

Sonstiges: 720,00 €



Übertrag: 16.740,00 €

Übertrag: 16.740,00 €

PZ Stück Gegenstand Schätzwert

**FUHRPARK - SCHÄTZUNG**

9 1 PKW - Ford Galaxy 2,0 TDCi Titanium - 5 tg.  
1997 cm<sup>3</sup> - 110 Kw

Kennzeichen: HE-359 BB (z.Zpkt.d.Bes.ohne)  
Fahrgestell-Nr.: WF0KXXWPCKGT41030  
Baujahr: 26.01.2017 ( §57a -1/26 )  
Tachostand: Km 323.902 (abgelesen)  
Reifenzustand: Winter 235/55 R17 ca. 2-3mm  
Allgemeinzustand: 3 - 4  
Farbe: schwarz  
Unreparierte Schäden: rundum beschädigt  
rundum Lackschäden - Rost

Sonstiges: 3.600,00 €



---

Übertrag: 20.340,00 €

Übertrag: 20.340,00 €

PZ Stück Gegenstand Schätzwert

**FUHRPARK - SCHÄTZUNG**

10 1 PKW - Ford Galaxy 2,0 EcoBlue SCR Business Aut. - 5 tg.  
1997 cm<sup>3</sup> - 110 Kw

Kennzeichen: HE-380 BF (z.Zpkt.d.Bes.ohne)  
Fahrgestell-Nr.: WF0KXXWPCKKL22020  
Baujahr: 19.07.2019 ( §57a -7/25 )  
Tachostand: Km 221.143 (abgelesen)  
Reifenzustand: Winter 205/65 R16 ca. 6mm  
Allgemeinzustand: 3  
Farbe: weiß  
Unreparierte Schäden: rundum beschädigt  
rundum Lackschäden  
stark rostig

Sonstiges: 9.600,00 €



---

Übertrag: 29.940,00 €

Übertrag: 29.940,00 €

PZ Stück Gegenstand Schätzwert

**FUHRPARK - SCHÄTZUNG**

11 1 LKW - Ford Transit Pritsche 2,2 TDCi L2H1 DK 310 Ambiente - 4 tg.  
2198 cm<sup>3</sup> - 74 Kw

Kennzeichen: HE-973 AZ (z.Zpkt.d.Bes.ohne)

Fahrgestell-Nr.: WFOEXXTTGEGR00192

Baujahr: 08.04.2016 ( §57a -4/25 )

Tachostand: Km 285.024 (abgelesen)

Reifenzustand: Winter 215/65 R16 ca. 3-4mm

Allgemeinzustand: 3

Farbe: weiß

Unreparierte Schäden: Windschutzscheibe-Steinschlag

rundum beschädigt

rundum Lackschäden - Rost

Sonstiges: inkl. Werkzeugbox 3.300,00 €



Übertrag: 33.240,00 €

Übertrag: 33.240,00 €

PZ Stück Gegenstand Schätzwert

**FUHRPARK - SCHÄTZUNG**

12 1 LKW - Ford Transit Pritsche 2,2 TDCi L2H1 DK 310 Ambiente - 4 tg.  
2198 cm<sup>3</sup> - 74 Kw

Kennzeichen: HE-464 BA (z.Zpkt.d.Bes.ohne)  
 Fahrgestell-Nr.: WFOEXXTTGEFP49258  
 Baujahr: 24.06.2016 (§57a -6/25 )  
 Tachostand: Km 244.882 (abgelesen)  
 Reifenzustand: Winter 205/65 R16 ca. 6mm  
 Allgemeinzustand: 3  
 Farbe: weiß  
 Unreparierte Schäden: Windschutzscheibe-Steinschlag  
 rundum beschädigt  
 rundum Lackschäden - Rost

Sonstiges: 3.600,00 €



Übertrag: 36.840,00 €

Übertrag: 36.840,00 €

PZ Stück Gegenstand Schätzwert

**FUHRPARK - SCHÄTZUNG**

13 1 LKW - Ford Transit Pritsche 2,0 TDCi L2H1 DK 310 Ambiente - 4 tg.  
1995 cm<sup>3</sup> - 77 Kw

Kennzeichen: HE-904 BB (z.Zpkt.d.Bes.ohne)

Fahrgestell-Nr.: WFOEXXTTGEHP37824

Baujahr: 07.09.2017 (§57a -9/25 )

Tachostand: Km 203.259 (abgelesen)

Reifenzustand: Winter 215/65 R16 ca. 6mm

Allgemeinzustand: 3

Farbe: weiß

Unreparierte Schäden: Dach  
rundum beschädigt  
rundum Lackschäden - Rost

Sonstiges: inkl. Werkzeugbox 5.400,00 €



Übertrag: 42.240,00 €

Übertrag: 42.240,00 €

PZ Stück Gegenstand Schätzwert

**FUHRPARK - SCHÄTZUNG**

14 1 LKW - Ford Transit Pritsche 2,0 TDCi L2H1 DK 310 Ambiente - 4 tg.  
1995 cm<sup>3</sup> - 77 Kw

Kennzeichen: HE-405 BC (z.Zpkt.d.Bes.ohne)  
 Fahrgestell-Nr.: WFOEXXTTGEHP37822  
 Baujahr: 20.11.2017 (§57a 11/25 )  
 Tachostand: Km 193.186 (abgelesen)  
 Reifenzustand: Winter 215/65 R16 ca. 4-5mm  
 Allgemeinzustand: 3  
 Farbe: weiß  
 Unreparierte Schäden: rundum beschädigt  
 rundum Lackschäden - Rost

Sonstiges: inkl. Werkzeugbox 6.000,00 €



Übertrag: 48.240,00 €

Übertrag: 48.240,00 €

PZ Stück Gegenstand Schätzwert

**FUHRPARK - SCHÄTZUNG**

15 1 LKW - Ford Transit Pritsche 2,0 TDCi L2H1 DK 310 Ambiente - 4 tg.  
1995 cm<sup>3</sup> - 77 Kw

Kennzeichen: HE-406 BC (z.Zpkt.d.Bes.ohne)  
Fahrgestell-Nr.: WFOEXXTTGEHP37825  
Baujahr: 20.11.2017 (§57a 11/25 )  
Tachostand: Km 219.725 (abgelesen)  
Reifenzustand: Sommer 215/65 R16 ca. 2-3mm  
Allgemeinzustand: 3  
Farbe: weiß  
Unreparierte Schäden: rundum beschädigt  
rundum Lackschäden - Rost

Sonstiges: inkl. Werkzeugbox 6.000,00 €



---

Übertrag: 54.240,00 €

Übertrag: 54.240,00 €

PZ Stück Gegenstand Schätzwert

**FUHRPARK - SCHÄTZUNG**

16 1 LKW - Ford Transit Pritsche 2,0 TDCi L2H1 DK 310 Ambiente - 4 tg.  
1995 cm<sup>3</sup> - 77 Kw

Kennzeichen: HE-501 BD (z.Zpkt.d.Bes.ohne)  
 Fahrgestell-Nr.: WFOEXXTTGEHD57139  
 Baujahr: 27.09.2018 (§57a -9/25 )  
 Tachostand: Km 175.261 (abgelesen)  
 Reifenzustand: Winter 205/65 R16 ca. 6mm  
 Allgemeinzustand: 3  
 Farbe: weiß  
 Unreparierte Schäden: rundum beschädigt  
 rundum Lackschäden - Rost

Sonstiges: inkl. 2 versch. Werkzeugboxen 7.800,00 €



Übertrag: 62.040,00 €

Übertrag: 62.040,00 €

PZ Stück Gegenstand Schätzwert

**FUHRPARK - SCHÄTZUNG**

17 1 LKW - Ford Transit Pritsche 2,0 TDCi L4H1 DK 350 Trend - 4 tg.  
1995 cm<sup>3</sup> - 77 Kw

Kennzeichen: HE-873 BC (z.Zpkt.d.Bes.ohne)  
Fahrgestell-Nr.: WF0DXXTTGDJS38516  
Baujahr: 04.06.2018 ( §57a -6/25 )  
Tachostand: Km 190.309 (abgelesen)  
Reifenzustand: Winter 215/65 R16 ca. 3-4mm  
Allgemeinzustand: 3  
Farbe: weiß  
Unreparierte Schäden: rundum beschädigt  
Elektronik defekt (läuft im Notprogramm)

Sonstiges: 6.000,00 €



---

Übertrag: 68.040,00 €

Übertrag: 68.040,00 €

PZ Stück Gegenstand Schätzwert

**FUHRPARK - SCHÄTZUNG**

18 1 LKW - Ford Transit Custom Kasten 2,2 TDCi L2H1 310 Trend - 5 tg.  
2198 cm<sup>3</sup> - 114 Kw

Kennzeichen: HE-577 AZ (z.Zpkt.d.Bes.ohne)  
Fahrgestell-Nr.: WF0YXXTTGYFS22897  
Baujahr: 06.10.2015 ( §57a 10/25 )  
Tachostand: Km 232.687 (abgelesen)  
Reifenzustand: Winter 215/65 R15 ca. 3-4mm  
Allgemeinzustand: 3 - 4  
Farbe: weiß  
Unreparierte Schäden: rundum beschädigt  
rundum Lackschäden - Rost

Sonstiges: 3.900,00 €



---

Übertrag: 71.940,00 €

Übertrag: 71.940,00 €

PZ Stück Gegenstand Schätzwert

**FUHRPARK - SCHÄTZUNG**

19 1 LKW - Ford Transit Custom Kasten 2,2 TDCi L1H1 250 Startup - 5 tg.  
2198 cm<sup>3</sup> - 74 Kw

Kennzeichen: HE-843 AZ (z.Zpkt.d.Bes.ohne)  
Fahrgestell-Nr.: WF0YXXTTGYGB58024  
Baujahr: 19.02.2016 ( §57a -2/25 )  
Tachostand: Km 256.888 (abgelesen)  
Reifenzustand: Winter 215/65 R15 ca. 6mm  
Allgemeinzustand: 3  
Farbe: weiß  
Unreparierte Schäden: rundum beschädigt  
rundum Lackschäden - Rost

Sonstiges: 2.880,00 €



---

Übertrag: 74.820,00 €

Übertrag: 74.820,00 €

PZ Stück Gegenstand Schätzwert

**FUHRPARK - SCHÄTZUNG**

20 1 LKW - Ford Transit Custom Kasten 2,0 TDCi L1H1 260 Startup - 5 tg.  
1995 cm<sup>3</sup> - 77 Kw

Kennzeichen: HE-553 BD (z.Zpkt.d.Bes.ohne)  
 Fahrgestell-Nr.: WFOYXXTTGYJM65181  
 Baujahr: 05.10.2018 (§57a 10/25)  
 Tachostand: Km 156.866 (abgelesen)  
 Reifenzustand: Sommer 215/65 R15 ca. 2-3mm  
 Allgemeinzustand: 3 - 4  
 Farbe: weiß  
 Unreparierte Schäden: rundum beschädigt  
 rundum Lackschäden - Rost

Sonstiges: 5.700,00 €



Übertrag: 80.520,00 €

Übertrag: 80.520,00 €

PZ Stück Gegenstand Schätzwert

**FUHRPARK - SCHÄTZUNG**

21 1 LKW - Ford Transit Pritsche 2,2 TDCi L2H1 DK 310 Ambiente - 4 tg.  
2198 cm<sup>3</sup> - 74 Kw

Kennzeichen: HE-615 BA (z.Zpkt.d.Bes.ohne)  
Fahrgestell-Nr.: WFOEXXTTGEGR00195  
Baujahr: 19.08.2016 ( §57a -8/25 )  
Tachostand: Km 272.980 (abgelesen)  
Reifenzustand: Winter 215/65 R16 ca. 2-3mm  
Allgemeinzustand: 3  
Farbe: weiß  
Unreparierte Schäden: rundum beschädigt  
rundum Lackschäden - Rost

Sonstiges: 3.900,00 €



---

Übertrag: 84.420,00 €

Übertrag: 84.420,00 €

PZ Stück Gegenstand Schätzwert

**FUHRPARK - SCHÄTZUNG**

22 1 LKW - Ford Transit Pritsche 2,2 TDCi L2H1 DK 310 Ambiente - 4 tg.  
2198 cm<sup>3</sup> - 74 Kw

Kennzeichen: HE-567 BA (z.Zpkt.d.Bes.ohne)  
 Fahrgestell-Nr.: WFOEXXTTGEFP49200  
 Baujahr: 22.07.2016 ( §57a -7/25 )  
 Tachostand: Km 254.258 (abgelesen)  
 Reifenzustand: Winter 215/65 R16 ca. 3-4mm  
 Allgemeinzustand: 3  
 Farbe: weiß  
 Unreparierte Schäden: rundum beschädigt  
 rundum Lackschäden - Rost

Sonstiges: 4.200,00 €



Übertrag: 88.620,00 €

Übertrag: 88.620,00 €

PZ Stück Gegenstand Schätzwert

**FUHRPARK - SCHÄTZUNG**

23 1 PKW - Renault Scenic Blue dci 150 EDC BOSE - 5 tg.  
1750 cm<sup>3</sup> - 110 Kw

Kennzeichen: HE-588 BI (z.Zpkt.d.Bes.ohne)  
Fahrgestell-Nr.: VF1RFA00X63785919  
Baujahr: 27.08.2019 (§57a -8/25 )  
Tachostand: Km 187.917 (abgelesen)  
Reifenzustand: Winter 195/55 R20 ca. 6mm  
Allgemeinzustand: 3  
Farbe: blau  
Unreparierte Schäden: rundum beschädigt  
rundum Lackschäden - Rost

Sonstiges: 8.100,00 €



---

Übertrag: 96.720,00 €

Übertrag: 96.720,00 €

PZ Stück Gegenstand Schätzwert

**FUHRPARK - SCHÄTZUNG**

24 1 PKW - Skoda Superb Combi Elegance 2,0 TDI - 5 tg.  
1968 cm<sup>3</sup> - 103 Kw

Kennzeichen: HE-363 AX (z.Zpkt.d.Bes.ohne)  
Fahrgestell-Nr.: TMBJE73TXC9067855  
Baujahr: 14.06.2012 ( §57a -6/25 )  
Tachostand: Km 450.546 (abgelesen)  
Reifenzustand: Winter 205/65 R16 ca. 6mm  
Allgemeinzustand: 4  
Farbe: schwarz  
Unreparierte Schäden: rundum stark beschädigt  
rundum starke Lackschäden - Rost

Sonstiges: 720,00 €



---

**Gesamtsumme inkl. Mwst**

**97.440,00 €**

---

**Bemerkung:**            **Beim Kauf von Fahrnissen und Kfz aus der  
Konkursmasse gibt es keine Garantie bzw. Gewährleistung.  
Ein Verkauf der Gegenstände im einzelnen wäre  
unwirtschaftlich, ich würde vorschlagen sämtliche  
Gegenstände an Ort und Stelle in Bausch und  
Bogen zu veräußern.**

Eberndorf, am 12.06.2025

